



Montageanleitung: 53 P

Serie: N

Verbinder gerade
für flexible Kabel

Kabelbefestigung:
Innenleiter - gecrimpt
Außenleiter - gecrimpt


gesamt



1) Kabel nach Zeichnung abisolieren.



- 2) Crimphülse "A" auf das Kabel schieben.
- 3) Innenleiter "B" auf den Kabelinnenleiter bis an das Dielektrikum heranschieben und crimpen *).
- 4) Geflecht etwas aufweiten.



- 5) Das so vorbereitete Kabelende in den Steckerkörper "C" einschieben, bis der Innenleiter spürbar einrastet. Das Geflecht muß auf der Crimptülle zu liegen kommen.
- 6) Die Crimphülse über das Geflecht bis an den Steckerkörper heranschieben und möglichst nahe am Steckerkörper crimpen.*)

*) Die Artikelnr. des Crimpeinsatzes bitte der RT Liefervorschrift des zu verarbeitenden Koax Kontaktes entnehmen.

Rosenberger
Hochfrequenztechnik
84526 Tittmoning

Werkzeuge:

Abisolierwerkzeug
Crimpzange 11 W 150-000

Bearb. 31.05.96 Krautnb.Sa. M 2 1

Gepr. 13.12.99

Blatt 1/1

a	CAD-MTP	31.05.96	Kra.Sa.
Zust.	Aenderung	Datum	Name



fuer diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor. (DIN 34)

Assembly instruction: 53 P


Series: N

Straight connector
for flexible cable


Cable entry:
Center contact - crimp
Braid - crimp



1) Prepare the cable according to the diagram.



- 2) Slide ferrule "A" onto the cable.
- 3) Push center pin "B" over the inner conductor of the cable up to the dielectric and crimp it. *)
- 4) Splay out the braid.



- 5) Insert the prepared cable into the connector body "C" until the center pin engages perceptibly. Ensure that the braid covers the knurled connector end.
- 6) Slide ferrule "A" over the braid up to the connector body and crimp as close to the connector body as possible.

*) For the crimping die part-nr. please consult the relevant customer drawing.

Rosenberger
Hochfrequenztechnik
84526 Tittmoning

Tools:

Stripping tool
Crimp tool 11 W 150-000

Bearb. 31.05.96 Krautnb.Sa. M 2 : 1
Gepr. Blatt 1/1

a CAD-MTP 31.05.96 Kra.Sa
Zust. Aenderung Datum Name